

Parametri per bussole per maschiatura cod. C50343-C50345-C50347

| Tipo | l1 (mm) | I2 (mm) | I3 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| FE 1 | 7 | 21,5 | 4 | 19 | 30 |
| FE 2 | 11 | 35 | 5 | 31 | 48 |
| FE 3 | 14 | 55,5 | 6 | 48 | 70 |




Bussola per maschiatura senza frizione

Bussola per maschiatura a cambio rapido, tipo FE1, senza frizione di sicurezza. Applicazione: per fori passanti.



| Codice | € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| C503430001 | 21,50 ♦ | 2,8 | 2,1 | FE 1 |
| C503430004 | 21,50 ♦ | 3,5 | 2,7 | FE 1 |
| C503430007 | 21,50 ♦ | 4,5 | 3,4 | FE 1 |
| C503430010 | 21,50 ♦ | 5 | 4 | FE 1 |
| C503430013 | 21,50 ♦ | 6 | 4,9 | FE 1 |

Nota: consegne a partire da gennaio 2020.





| Codice | € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|------------|---------|-----------------------------|----------------|--------------|
| C503430016 | 21,50 ♦ | 7 | 5,5 | FE 1 |
| C503430019 | 21,50 ♦ | 8 | 6,3 | FE 1 |
| C503430022 | 21,50 ♦ | 9 | 7,1 | FE 1 |
| C503430025 | 21,50 ♦ | 10 | 8 | FE 1 |
| C503430028 | 21,50 ♦ | 11 | 9 | FE 1 |

format) EXCELLENT


Bussola per maschiatura senza frizione

Bussola per maschiatura a cambio rapido, tipo FE2, senza frizione di sicurezza. Applicazione: per fori passanti.



| € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|----------------|---------------------------------|--|---|
| 28,50 ♦ | 6 | 4,9 | FE 2 |
| 28,50 ♦ | 7 | 5,5 | FE 2 |
| 28,50 ♦ | 8 | 6,3 | FE 2 |
| 28,50 ♦ | 9 | 7,1 | FE 2 |
| 28,50 ♦ | 10 | 8 | FE 2 |
| | 28,50 � 28,50 � 28,50 � 28,50 � | mašchio (mm) 28,50 ♦ 6 28,50 ♦ 7 28,50 ♦ 8 28,50 ♦ 9 | maschio (mm) (mm) 28,50 ⋄ 6 4,9 28,50 ⋄ 7 5,5 28,50 ⋄ 8 6,3 28,50 ⋄ 9 7,1 |

Nota: consegne a partire da gennaio 2020.





| Codice | € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|------------|---------|-----------------------------|----------------|--------------|
| C503450016 | 28,50 ♦ | 11 | 9 | FE 2 |
| C503450019 | 28,50 ♦ | 12 | 9 | FE 2 |
| C503450022 | 28,50 ♦ | 14 | 11 | FE 2 |
| C503450025 | 28,50 ♦ | 16 | 12 | FE 2 |
| | | | | |

format) EXCELLENT


Bussola per maschiatura senza frizione

Bussola per maschiatura a cambio rapido, tipo FE3, senza frizione di sicurezza. Applicazione: per fori passanti.



| Codice | € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| C503470001 | 71,00 ♦ | 11 | 9 | FE 3 |
| C503470004 | 71,00 ♦ | 12 | 9 | FE 3 |
| C503470007 | 71,00 ♦ | 14 | 11 | FE 3 |
| C503470010 | 71,00 ♦ | 16 | 12 | FE 3 |
| C503470013 | 71.00 ♦ | 18 | 14.5 | FE 3 |

Nota: consegne a partire da gennaio 2020.





| Codice | € | ø gambo del maschio (mm) | Quadro (mm) | Tipo bussola |
|------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| C503470016 | 71,00 ♦ | 20 | 16 | FE 3 |
| C503470019 | 71,00 ♦ | 22 | 18 | FE 3 |
| C503470022 | 71,00 ♦ | 25 | 20 | FE 3 |
| C503470025 | 71,00 ♦ | 28 | 22 | FE 3 |