


Punte HSS • Punte in metallo duro • Maschi a mano • **Maschi a macchina** • **Filetti riportati** • Giramaschi e distruggi maschi • Filiere • Alesatori • Svasatori • Frese HSS • Portainseri per tornitura esterna positivi • Portainseri per tornitura interna positivi • Portainseri per tornitura esterna negativi • Portainseri per tornitura interna negativi •

Serie di maschi a macchina in acciaio HSS-E DIN 371-376

Serie di maschi a macchina in acciaio HSS-E (cod. A05690), passo grosso, **anello blu**, DIN 371 M2-M10 con gambo rinforzato, DIN 376 M12 con gambo passante, **per fori ciechi**, forma C imbocco 2-3 filetti.

Per lavorazioni di acciai inox.

In cassetta di plastica.



Codice	€	M	Misura maschi
A057932000	◆	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12



Assortimento di punte, maschi a macchina e svasatori

Assortimento di punte in acciaio HSS rivestite TiN solo nella prima parte dell'elica (cod. A01012), maschi a macchina in acciaio HSS-E per fori passanti (cod. A05092) e svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS (cod. A20010).



Codice	€	Misure ø h8 punte (mm)	Misure maschi (M)	Misure ø svasatori (mm)	N° pezzi
A010160005	◆	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5	3-4-5-6-8-10	6,3-12,4	14

Cassetta vuota per maschi a macchina e punte

Cassetta vuota in plastica per maschi a macchina e punte.



Codice	€	M	Misura maschi	ø punte (mm)
A057900100	◆	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	-
A057900150	◆	M3÷M12	M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2