

Lime di precisione

Taglio 0




Consigliato per la fase immediatamente successiva nei lavori di precisione

Taglio 1



Consigliato per lavorazioni di media precisione

Taglio 2



Consigliato per una fase avanzata nei lavori di precisione