



### Perno di centraggio per punte a corona

Perno di centraggio per punte a corona con **attacco Quick IN**, consente di posizionare correttamente l'unità di foratura in funzione del foro da effettuare.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Ø (mm)
R50300005	◇	100	6,35



### Adattatore CM - Quick IN

Adattatore CM - Quick IN, per utilizzare utensili ed accessori con **attacco Quick IN** su unità di foratura e trapani a colonna, connessione per allacciamento all'alimentazione esterna di lubrorefrigerazione, per tutte le punte a corona da 12 a 65 mm di diametro.



Codice	€	Attacco utensile
R503020010	◇	CM 3



### Fresa a corona in MD attacco Quick IN

Fresa a corona in metallo duro con attacco Quick IN, lunghezza utile 35 mm.



Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
R502950120	◇	12	77
R502950130	◇	13	77
R502950140	◇	14	77
R502950150	◇	15	77
R502950155	◇	15,5	77
R502950160	◇	16	77
R502950170	◇	17	77
R502950175	◇	17,5	77
R502950180	◇	18	77
R502950190	◇	19	77
R502950195	◇	19,5	77
R502950200	◇	20	77
R502950210	◇	21	77
R502950220	◇	22	77
R502950230	◇	23	77
R502950240	◇	24	77
R502950250	◇	25	77
R502950260	◇	26	77
R502950265	◇	26,5	77
R502950270	◇	27	77
R502950280	◇	28	77
R502950290	◇	29	77
R502950300	◇	30	77
R502950310	◇	31	77
R502950320	◇	32	77
R502950330	◇	33	77
R502950340	◇	34	77
R502950350	◇	35	77
R502950360	◇	36	77

Codice	€	Ø (mm)	Lunghezza (mm)
R502950370	◇	37	77
R502950380	◇	38	77
R502950390	◇	39	77
R502950400	◇	40	77
R502950410	◇	41	77
R502950420	◇	42	77
R502950430	◇	43	77
R502950440	◇	44	77
R502950450	◇	45	77
R502950460	◇	46	77
R502950470	◇	47	77
R502950480	◇	48	77
R502950490	◇	49	77
R502950500	◇	50	77
R502950510	◇	51	77
R502950520	◇	52	77
R502950530	◇	53	77
R502950540	◇	54	77
R502950550	◇	55	77
R502950560	◇	56	77
R502950570	◇	57	77
R502950580	◇	58	77
R502950590	◇	59	77
R502950600	◇	60	77
R502950610	◇	61	77
R502950620	◇	62	77
R502950630	◇	63	77
R502950640	◇	64	77
R502950650	◇	65	77

UNITÀ DI FORATURA E ACCESSORI