

Lime per meccanica

Taglio 1



Consigliato per la
sgrossatura e sbavo

Taglio 2



Consigliato per sbavo
leggero e spianatura

Taglio 3



Consigliato per lavori di
finitura e spianatura fine